

## Pyöristysvirhe 350R5A010 tai vanhemmassa MegTax ME350 ohjelmaversiossa.

Mikäli omavastuullisen matkan hinta tai yhdistelykytyssä viimeisen maksuosuuden hinta on alle 25€.

- Valitse omavastuun maksutapa.
- Vertaa matkan hintaa taksamittarin maksunäytössä ehdotettuun maksuosuuteen HINTA rivillä.

PYSÄYTETTY		16 <sup>56</sup> EUR	
001-OMAVASTUU KÄT. -123		26-06-18 13:48 Aika 0:00 Matka 0,0 km Matk. 1 kpl	
HINTA	16.60	HINTAKATTOOFF	
PALVELURAHA	0.00	FI elisa	
SUMMA	16.60	SINETTI AIKKI #123	
TILAUSNRO			
VAP	TAXA	MENU	STOP KIRJ

- Korjaa numeronäppäimistön avulla HINTA vastaamaan sentilleen mittarin maksua.
- Paina 0 (nolla) pitkään saadaksesi desimaalipilkun
- **Paina "ENTER" vahvistaaksesi asettelun.**

PYSÄYTETTY		16 <sup>56</sup> EUR	
001-OMAVASTUU KÄT. -123		26-06-18 13:49 Aika 0:01 Matka 0,0 km Matk. 1 kpl	
HINTA	16.56	HINTAKATTOOFF	
PALVELURAHA	0.00	FI elisa	
SUMMA	16.60	SINETTI AIKKI #123	
TILAUSNRO			
VAP	TAXA	MENU	STOP KIRJ

- Jatka laskutusosuuteen kuten aikaisemminkin.

PYSÄYTETTY		16 <sup>56</sup> EUR	
JATKA LOPPUMAKSUUN		26-06-18 13:49 Aika 0:01 Matka 0,0 km Matk. 1 kpl	
<OK>	Jatka loppuun.	HINTAKATTOOFF	
<NO>	matkustajalle 001.	FI elisa	
	Keskeytä	SINETTI AIKKI #123	